



2021年6月25日

株式会社 INPEX
広報・IR ユニット
(電話 03-5572-0233)

当社秋田鉱場からの原油漏えいについて（第2報）（お知らせ）

6月21日（月）に当社ホームページを通じてお知らせ(※)いたしました、6月20日（日）に発生した当社秋田鉱場（秋田県秋田市八橋大道東 2-1）管理下の原油・天然ガス移送パイプラインの漏えい事故について、6月24日（木）草生津川の管理官庁よりオイルフェンス撤去についての了解が得られたことから、同日午後3時45分に、設置したオイルフェンスをすべて撤去いたしました。これにより、漏えいした原油の回収作業及び現場の復旧作業が完了し、現場における24時間の監視体制を解除しております。当社では、今回の事故を受けて再発防止への対応策を講じたうえで、より一層安全に配慮した操業を行ってまいります。

(※) [当社秋田鉱場からの原油漏えいについて \(inpex.co.jp\)](http://inpex.co.jp)

この度の事故により、関係者の皆様には大変なご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

以上